

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, perancangan dan implementasi dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi metode pembagian *bandwidth* di Aditara Residence telah berhasil dibuat.
2. Terjadi kesalahan dalam pemilihan *Access Point* yang digunakan karena tidak ada mode *bridge*.
3. Memisahkan koneksi untuk penghuni dengan pengunjung membuat pembagian *bandwidth* dapat di kontrol per *user*.
4. Jika sewaktu waktu ada penambahan *bandwidth* dapat dirubah sesuai kebutuhan.

5.2 Saran

Agar pengelolaan jaringan dan sistem berjalan dengan baik dan sistem dapat bekerja secara optimal maka saran untuk menunjang sebagai berikut :

1. Pergunakan koneksi internet secara bijak.
2. Pemeliharaan rutin dilakukan agar bekerja secara optimal.
3. Sesuaikan perangkat dengan kebutuhan instalasi yang akan dilakukan sehingga hasilnya pun efektif.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian yang dilakukan yang akan datang. Terimakasih dan sukses.

