

**ANALISIS PENGARUH OVERCLOCK PROSESOR INTEL I7 4770K PADA
PROSES RENDERING MENGGUNAKAN VEGAS PRO**

SKRIPSI



disusun oleh

**Muhammad Isa Rahmatullaah
16.11.0516**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2020**

**ANALISIS PENGARUH OVERCLOCK PROSESOR INTEL I7 4770K PADA
PROSES RENDERING MENGGUNAKAN VEGAS PRO**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana
pada Program Studi Informatika



disusun oleh
Muhammad Isa Rahmatullaah
16.11.0516

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH OVERCLOCK PROSESOR INTEL I7 4770K PADA PROSES RENDERING MENGGUNAKAN VEGAS PRO

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Isa Rahmatullaah

16.11.0516

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal 25 November 2019

Dosen Pembimbing,



Hanif Al Fatta, S.Kom., M.Kom.

NIK. 190302096

PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH OVERCLOCK PROSESOR INTEL I7 4770K PADA PROSES RENDERING MENGGUNAKAN VEGAS PRO

yang dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Isa Rahmatullaah

16.11.0516

telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
pada tanggal 26 Februari 2020

Susunan Dewan Pengaji


Nama Pengaji

Hanif Al Fatta, S.Kom., M.Kom.
NIK. 190302096

Tanda Tangan



Agung Pambudi, ST., M.A.
NIK. 190302012



Erni Seniwati, S.Kom., M.Cs.
NIK. 190302231



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Tanggal 28 Februari 2020



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademi di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggung jawab saya pribadi

Yogyakarta, 4 Maret 2020



Muhammad Isa Rahmatullaah

16.11.0516

MOTTO


“Tidak ada kata terlambat kalau mulai saja belum pernah”

“Nothing teaches better than this trio

The fears, the tears, the years”

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan”

(Q.S Ar-Rahman)




PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur Allah SW, Tuhan yang Maha Esa dan Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW serta dukungan, doa dari kedua orang tua dan orang-orang tercinta, Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas rasa bahagia dan bangga saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas rahmat, anugerah serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, **dan** atas kehendak-Nya kita bisa sampai pada titik ini.
2. Papa Basuki,M.Pd., Mama Ita Roswita,M.Pd., dan Teteh Dienul Hanif Mukhlishi,S.S.,M.Sc. yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam setiap saat.
3. Bapak Hanif Al Fatta,S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan serta **meluangkan waktunya** agar saya lebih baik.
4. Nadia Permatasari selaku kekasih saya yang selalu mengganggu saya ketika sedang mengerjakan **skripsi**.
5. Acok, Sandi, Odes, Rollo, dan Mas Roy terima kasih sudah menjadi keluarga saya di kost.
6. Keluarga besar AMIKOM Overclock yang telah membimbing saya untuk belajar overclocking terutama Mas Miko yang dengan sedianya meminjamkan alat delid selama 3 bulan.

7. Haykal terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya meskipun jam 2 malam.
8. Mayang bakul kijing yang telah saya jadikan ajang kompetisi cepet cepet an ngerjain skripsi.
9. Keluarga besar 16 Informatika 08 terimakasih telah menjadi bagian dari keluarga dan dukungannya.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala bantuan dan do'anya sehingga terselesaikan skripsi ini.



Terimakasih sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, akan nikmat dan karunianya sehingga pembuatan penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) program studi Informatika.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa hormat, dan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Suyanto, Prof. Dr, M.M., selaku rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
2. Ibu Krisnawati, S.Si., M.T., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
3. Bapak Sudarmawan, M.T., selaku ketua program studi Informatika.
4. Bapak Hanif Al Fatta,S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing.
5. Tim penguji, segenap dosen dan karyawan Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan moral.

Penulis juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan skripsi ini terdapat kesalahan.

Yogyakarta, 28 Februari 2020

Penulis


DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI.....	xxii
ABSTRACT	xxiii
1 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.2 Metode Analisis	7
1.5.3 Metode Implementasi.....	7
1.5.4 Metode Testing	7
1.5.5 Metode Statistika Deskriptif	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
2 BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.2 Dasar Teori.....	15
2.2.1 Overclock	15
2.2.2 Processor	15

2.2.3	Motherboard.....	17
2.2.4	RAM (Random Access Memory).....	18
2.2.5	Graphics Card	19
2.2.6	Hard Disk.....	20
2.2.7	SSD (Solid State Drive).....	21
2.2.8	Power Supply	22
2.2.9	AI Suite.....	23
2.2.10	CPU-Z.....	24
2.2.11	Cinebench R20.....	25
2.2.12	Vegas Pro	26
2.2.13	HWInfo64.....	26
2.2.14	Core Temp	27
2.2.15	Corsair Link	28
3	BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1	Tinjauan Umum.....	29
3.2	Alat dan Bahan Penelitian	30
3.2.1	Hardware	30
3.2.2	Software	31
3.3	Alur Penelitian	33
3.3.1	Mempersiapkan dan Menganalisa Hardware dan Software yang Digunakan	35
3.3.2	Melakukan Perancangan Skenario Overclock pada System	36
3.3.3	Melakukan Perancangan Aturan Rendering Video pada Vegas Pro	42
3.3.4	Melakukan Pengujian Rendering Video Menggunakan Vegas Pro pada System Default	44
3.3.5	Mengimplementasikan Skenario Overclocking Pada System Berdasarkan Rancangan Skenario Overclocking	45
3.3.6	Melakukan Pengecekan Konfigurasi dan Pengujian Stabilitas Pada Penggunaan Skenario OC	45
3.3.7	Melakukan Pengujian Rendering Video Menggunakan Vegas Pro pada System Teroverclock	45

3.3.8	Analisis Perbandingan Hasil dari Sistem Default dengan Sistem Teroverclock dalam Rendering Video Menggunakan Vegas Pro	46
3.3.9	Kesimpulan	46
4	BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Implementasi dan Pengujian	47
4.1.1	Skenario Default.....	48
4.1.2	Skenario 36	56
4.1.3	Skenario 37	65
4.1.4	Skenario 38	72
4.1.5	Skenario 39	79
4.1.6	Skenario 40	89
4.1.7	Skenario 41	96
4.1.8	Skenario 42	104
4.1.8	Skenario 43	111
4.2	Perbandingan Hasil Pengujian dan Pembahasan	119
4.2.1	Perbandingan Hasil Pengujian pada Skenario 36 dan Skenario Default	119
4.2.2	Perbandingan Hasil Pengujian pada Skenario 37 dan Skenario Default	121
4.2.3	Perbandingan Hasil Pengujian pada Skenario 38 dan Skenario Default	123
4.2.4	Perbandingan Hasil Pengujian Skenario pada 39 dan Skenario Default	125
4.2.5	Perbandingan Hasil Pengujian Skenario pada 40 dan Skenario Default	128
4.2.6	Perbandingan Hasil Pengujian Skenario pada 41 dan Skenario Default	131
4.2.7	Perbandingan Hasil Pengujian Skenario pada 42 dan Skenario Default	134
4.2.8	Perbandingan Hasil Pengujian Skenario pada 43 dan Skenario Default	137
4.2.9	Perbandingan Seluruh Hasil Skenario Pengujian	140
5	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	146
5.1	Kesimpulan	146

5.2 Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Literatur Review dan Posisi Penelitian Overclock Prosesor Intel i7 4770K pada Proses Rendering Menggunakan Vegas Pro	12
Tabel 3.1 Rincian Hardware	30
Tabel 3.2 Skenario <i>Overclock</i>	37
Tabel 4.1 Hasil pengujian <i>rendering</i> video dengan skenario default.....	52
Tabel 4.2 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario default.....	54
Tabel 4.3 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario default.....	55
Tabel 4.4 Hasil pengujian stabilitas dengan skenario 36	61
Tabel 4.5 Hasil pengujian <i>rendering</i> video dengan skenario 36.....	62
Tabel 4.6 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 36	63
Tabel 4.7 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 36.....	65
Tabel 4.8 Hasil pengujian stabilitas dengan skenario 37	68
Tabel 4.9 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 37	69
Tabel 4.10 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 37	71
Tabel 4.11 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 37	72
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Stabilitas dengan skenario 38	75
Tabel 4.13 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 38.....	77
Tabel 4.14 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 38.....	78
Tabel 4.15 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 38	79
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Stabilitas pada skenario 39 dengan CPU <i>Voltage 1,4v</i> ..	84
Tabel 4.17 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 39.....	86
Tabel 4.18 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 39	87
Tabel 4.19 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 39	89
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Stabilitas dengan skenario 40	92
Tabel 4.21 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 40.....	93
Tabel 4.22 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 40	95
Tabel 4.23 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 40	96
Tabel 4.24 Hasil Pengujian Stabilitas dengan skenario 41	100
Tabel 4.25 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 41.....	101

Tabel 4.26 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 41	102
Tabel 4.27 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 41	103
Tabel 4.28 Hasil Pengujian Stabilitas dengan skenario 42	107
Tabel 4.29 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 42.....	108
Tabel 4.30 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 42	109
Tabel 4.31 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 42	111
Tabel 4.32 Hasil Pengujian Stabilitas dengan skenario 43	115
Tabel 4.33 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 43.....	116
Tabel 4.34 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 43	117
Tabel 4.35 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 43	119
Tabel 4.36 Keseluruhan hasil dari semua pengujian.....	140
Tabel 4.37 Persentase peningkatan hasil pengujian dari semua skenario terhadap skenario <i>default</i>	142



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Processor Intel i7 4770K	17
Gambar 2.2 Motherboard Asus Maximus VII Formula	18
Gambar 2.3 RAM Corsair Vengeance Pro 2400 MHz	19
Gambar 2.4 VGA Sapphire RX480 Nitro+.....	20
Gambar 2.5 HDD Western Digital Blue 1 TB 7200 RPM.....	21
Gambar 2.6 SSD Samsung 840 EVO 250 GB	22
Gambar 2.7 PSU Corsair AX760 Platinum.....	23
Gambar 2.8 AI Suite	24
Gambar 3.1 Jumlah Frame Hasil Video Jumenengan dan Resolusinya.....	29
Gambar 3.2 Alur Penelitian.....	34
Gambar 3.3 CPU <i>Load Line Calibration</i> menjadi <i>Level 9</i>	39
Gambar 3.4 Radiator Fan <i>Q-Fan Control</i> menjadi <i>max</i>	41
Gambar 3.5 Pengaturan <i>Render Settings</i>	43
Gambar 3.6 Pengaturan <i>Output Module Settings</i>	44
Gambar 4.1 Posisi PC dan posisi radiator yang tepat di aliran hembusan AC	48
Gambar 4.2 Mengaktifkan <i>Load Optimized Defaults</i>	49
Gambar 4.3 CPU <i>Core Ratio</i> dan CPU <i>Voltage</i> menjadi <i>AUTO</i>	49
Gambar 4.4 CPU <i>Load Line Calibration</i> menjadi <i>AUTO</i>	50
Gambar 4.5 Frekuensi kecepatan prosesor menjadi <i>default</i>	50
Gambar 4.6 CPU <i>Fan Control</i> menjadi <i>Full Speed</i>	51
Gambar 4.7 <i>Chassis Fan Control</i> menjadi <i>Full Speed</i>	51
Gambar 4.8 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario <i>default</i> ..	52
Gambar 4.9 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video dengan skenario <i>default</i> ...	52
Gambar 4.10 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario <i>default</i>	53
Gambar 4.11 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario <i>default</i>	53
Gambar 4.12 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario <i>default</i>	55
Gambar 4.13 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario <i>default</i>	55
Gambar 4.14 CPU <i>Load Line Calibration</i> menjadi <i>Level 9</i>	56
Gambar 4.15 RAM berjalan pada profil XMP 2400Mhz	57
Gambar 4.16 CPU <i>Fan Control</i> menjadi <i>Disabled</i>	57
Gambar 4.17 Implementasi skenario 36 menggunakan AI SUITE.....	58
Gambar 4.18 Pengecekan konfigurasi <i>overclock</i> skenario 36 dengan CPU-Z	59
Gambar 4.19 Hasil pengujian stabilitas skenario 36 menggunakan Cinebench R20 perulangan pertama	59
Gambar 4.20 Hasil pengujian stabilitas skenario 36 menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua	60

Gambar 4.21 Hasil pengujian stabilitas skenario 36 menggunakan Cinebench R20 perulangan ketiga	60
Gambar 4.22 Hasil pengujian stabilitas skenario 36 menggunakan Cinebench R20 perulangan keempat	60
Gambar 4.23 Hasil pengujian stabilitas skenario 36 menggunakan Cinebench R20 perulangan kelima	60
Gambar 4.24 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 36.....	61
Gambar 4.25 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video dengan skenario 36	62
Gambar 4.26 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 36	63
Gambar 4.27 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 36.....	63
Gambar 4.28 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 36	64
Gambar 4.29 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 36	64
Gambar 4.30 Implementasi skenario 37 menggunakan AI SUITE	65
Gambar 4.31 Pengecekan konfigurasi <i>overclock</i> skenario 37 dengan CPU-Z	66
Gambar 4.32 Hasil pengujian stabilitas skenario 37 menggunakan Cinebench R20 perulangan pertama	67
Gambar 4.33 Hasil pengujian stabilitas skenario 37 menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua	67
Gambar 4.34 Hasil pengujian stabilitas skenario 37 menggunakan Cinebench R20 perulangan ketiga	67
Gambar 4.35 Hasil pengujian stabilitas skenario 37 menggunakan Cinebench R20 perulangan keempat	67
Gambar 4.36 Hasil pengujian stabilitas skenario 37 menggunakan Cinebench R20 perulangan kelima	68
Gambar 4.37 Hasil pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 37	69
Gambar 4.38 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 37	69
Gambar 4.39 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 37	70
Gambar 4.40 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 37.....	70
Gambar 4.41 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 37	71
Gambar 4.42 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 37	72
Gambar 4.43 Implementasi Skenario 38 Menggunakan AI SUITE	73
Gambar 4.44 Pengecekan konfigurasi <i>overclock</i> skenario 38 dengan CPU-Z	73
Gambar 4.45 Hasil pengujian stabilitas skenario 38 menggunakan Cinebench R20 perulangan pertama	74

Gambar 4.46 Hasil pengujian stabilitas skenario 38 menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua	74
Gambar 4.47 Hasil pengujian stabilitas skenario 38 menggunakan Cinebench R20 perulangan ketiga	74
Gambar 4.48 Hasil pengujian stabilitas skenario 38 menggunakan Cinebench R20 perulangan keempat	75
Gambar 4.49 Hasil pengujian stabilitas skenario 38 menggunakan Cinebench R20 perulangan kelima	75
Gambar 4.50 Hasil Pengujian <i>Rendering</i> video Jumenengan dengan Skenario 38	76
Gambar 4.51 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 38	76
Gambar 4.52 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 38	77
Gambar 4.53 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 38.....	78
Gambar 4.54 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 38.....	78
Gambar 4.55 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 38	79
Gambar 4.56 Implementasi Skenario 39 Menggunakan AI SUITE	80
Gambar 4.57 Pengecekan konfigurasi <i>overclock</i> skenario 39 dengan CPU-Z	80
Gambar 4.58 Hasil pengujian stabilitas skenario 39 @1,252v menggunakan Cinebench R20 perulangan pertama	81
Gambar 4.59 Hasil pengujian stabilitas skenario 39 @1,252v menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua.....	81
Gambar 4.60 Hasil pengujian stabilitas skenario 39 @1,252v menggunakan Cinebench R52 perulangan pertama	82
Gambar 4.61 Hasil pengujian stabilitas skenario 39 @1,252v menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua.....	82
Gambar 4.62 Hasil pengujian stabilitas skenario 39 @1,252v menggunakan Cinebench R20 perulangan ketiga	82
Gambar 4.63 Hasil pengujian stabilitas skenario 39 @1,252v menggunakan Cinebench R20 perulangan keempat.....	82
Gambar 4.64 Hasil pengujian stabilitas skenario 39 @1,252v menggunakan Cinebench R20 perulangan kelima	83
Gambar 4.65 Konfigurasi skenario 39 setelah perubahan CPU <i>Voltage</i> sebesar 1,252v	83
Gambar 4.66 Hasil Pengujian <i>Rendering</i> video Jumenengan dengan Skenario 39 yang gagal	84
Gambar 4.67 Implementasi Skenario 39 Menggunakan AI SUITE dengan menaikkan voltase menjadi 1.253v.....	85
Gambar 4.68 Hasil Pengujian <i>Rendering</i> video Jumenengan dengan Skenario 39	85

Gambar 4.69 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 39	86
Gambar 4.70 Hasil pengujian <i>rendering</i> video 4K color grading LUT dengan skenario 39	87
Gambar 4.71 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video 4K color grading LUT dengan skenario 39.....	87
Gambar 4.72 Hasil pengujian <i>rendering</i> video RAW Still Image 4K dengan skenario 39.....	88
Gambar 4.73 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video RAW Still Image 4K dengan skenario 39	88
Gambar 4.74 Implementasi Skenario 40 Menggunakan AI SUITE	90
Gambar 4.75 Pengecekan konfigurasi <i>overclock</i> skenario 40 dengan CPU-Z	90
Gambar 4.76 Hasil pengujian stabilitas skenario 40 menggunakan Cinebench R20 perulangan pertama	91
Gambar 4.77 Hasil pengujian stabilitas skenario 40 menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua	91
Gambar 4.78 Hasil pengujian stabilitas skenario 40 menggunakan Cinebench R20 perulangan ketiga	91
Gambar 4.79 Hasil pengujian stabilitas skenario 40 menggunakan Cinebench R20 perulangan keempat	92
Gambar 4.80 Hasil pengujian stabilitas skenario 40 menggunakan Cinebench R20 perulangan kelima.....	92
Gambar 4.81 Hasil Pengujian <i>Rendering</i> video Jumenengan dengan Skenario 40	93
Gambar 4.82 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 40	93
Gambar 4.83 Hasil pengujian <i>rendering</i> video 4K color grading LUT dengan skenario 40	94
Gambar 4.84 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video 4K color grading LUT dengan skenario 40.....	94
Gambar 4.85 Hasil pengujian <i>rendering</i> video RAW Still Image 4K dengan skenario 40	95
Gambar 4.86 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video RAW Still Image 4K dengan skenario 40	96
Gambar 4.87 Implementasi Skenario 41 Menggunakan AI SUITE	97
Gambar 4.88 Pengecekan konfigurasi <i>overclock</i> skenario 41 dengan CPU-Z	98
Gambar 4.89 Hasil pengujian stabilitas skenario 41 menggunakan Cinebench R20 perulangan pertama	98
Gambar 4.90 Hasil pengujian stabilitas skenario 41 menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua	99
Gambar 4.91 Hasil pengujian stabilitas skenario 41 menggunakan Cinebench R20 perulangan ketiga	99
Gambar 4.92 Hasil pengujian stabilitas skenario 41 menggunakan Cinebench R20 perulangan keempat	99

Gambar 4.93 Hasil pengujian stabilitas skenario 41 menggunakan Cinebench R20 perulangan kelima	99
Gambar 4.94 Hasil Pengujian <i>Rendering</i> video Jumenengan dengan Skenario 41 ..	100
Gambar 4.95 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 41	101
Gambar 4.96 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 41	101
Gambar 4.97 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 41.....	102
Gambar 4.98 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 41	103
Gambar 4.99 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 41	103
Gambar 4.100 Implementasi Skenario 42 Menggunakan AI SUITE	104
Gambar 4.101 Pengecekan konfigurasi <i>overclock</i> skenario 42 dengan CPU-Z	105
Gambar 4.102 Hasil pengujian stabilitas skenario 42 menggunakan Cinebench R20 perulangan pertama	105
Gambar 4.103 Hasil pengujian stabilitas skenario 42 menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua	106
Gambar 4.104 Hasil pengujian stabilitas skenario 42 menggunakan Cinebench R20 perulangan ketiga	106
Gambar 4.105 Hasil pengujian stabilitas skenario 42 menggunakan Cinebench R20 perulangan keempat	106
Gambar 4.106 Hasil pengujian stabilitas skenario 42 menggunakan Cinebench R20 perulangan kelima.....	106
Gambar 4.107 Hasil Pengujian <i>Rendering</i> video Jumenengan dengan Skenario 42 ..	107
Gambar 4.108 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 42	108
Gambar 4.109 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 42	109
Gambar 4.110 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 42.....	109
Gambar 4.111 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 42	110
Gambar 4.112 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 42.....	110
Gambar 4.113 Implementasi Skenario 43 Menggunakan AI SUITE	112
Gambar 4.114 Pengecekan konfigurasi <i>overclock</i> skenario 43 dengan CPU-Z	113
Gambar 4.115 Hasil pengujian stabilitas skenario 43 menggunakan Cinebench R20 perulangan pertama	114
Gambar 4.116 Hasil pengujian stabilitas skenario 43 menggunakan Cinebench R20 perulangan kedua	114

Gambar 4.117 Hasil pengujian stabilitas skenario 43 menggunakan Cinebench R20 perulangan ketiga	114
Gambar 4.118 Hasil pengujian stabilitas skenario 43 menggunakan Cinebench R20 perulangan keempat	114
Gambar 4.119 Hasil pengujian stabilitas skenario 43 menggunakan Cinebench R20 perulangan kelima	115
Gambar 4.120 Hasil Pengujian <i>Rendering</i> video Jumenengan dengan Skenario 43	116
Gambar 4.121 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video Jumenengan dengan skenario 43	116
Gambar 4.122 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 43	117
Gambar 4.123 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>4K color grading LUT</i> dengan skenario 43	117
Gambar 4.124 Hasil pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan scenario 43	118
Gambar 4.125 HWInfo64 pada pengujian <i>rendering</i> video <i>RAW Still Image 4K</i> dengan skenario 43	118
Gambar 4.126 Grafik perbandingan waktu <i>rendering</i> video Jumenengan LUT dan STILL pada skenario <i>default</i> dan skenario 36	120
Gambar 4.127 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada skenario <i>default</i> dan skenario 36	121
Gambar 4.128 Grafik perbandingan waktu <i>rendering</i> video pada skenario <i>default</i> dan skenario 37	122
Gambar 4.129 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada skenario <i>default</i> dan skenario 37	123
Gambar 4.130 Grafik perbandingan waktu <i>rendering</i> video pada skenario <i>default</i> dan skenario 38	124
Gambar 4.131 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada skenario <i>default</i> dan skenario 38	125
Gambar 4.132 Grafik perbandingan waktu <i>rendering</i> video pada skenario <i>default</i> dan skenario 39	126
Gambar 4.133 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada skenario <i>default</i> dan skenario 39	127
Gambar 4.134 Grafik perbandingan waktu <i>rendering</i> video pada skenario <i>default</i> dan skenario 40	129
Gambar 4.135 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada skenario <i>default</i> dan skenario 40	130
Gambar 4.136 Grafik perbandingan waktu <i>rendering</i> video pada skenario <i>default</i> dan skenario 41	132
Gambar 4.137 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada skenario <i>default</i> dan skenario 41	133
Gambar 4.138 Grafik perbandingan waktu rendering video pada skenario default dan skenario 42	135

Gambar 4.139 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada skenario <i>default</i> dan skenario 42	136
Gambar 4.140 Grafik perbandingan waktu <i>rendering</i> video pada skenario <i>default</i> dan skenario 43	138
Gambar 4.141 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada skenario <i>default</i> dan skenario 43	139
Gambar 4.142 Grafik perbandingan waktu <i>rendering</i> video pada keseluruhan scenario dalam satuan detik.....	141
Gambar 4.143 Grafik perbandingan suhu <i>processor</i> pada keseluruhan skenario.....	141
Gambar 4.144 Grafik persentase perbandingan penurunan waktu <i>rendering</i> video pada keseluruhan skenario OC terhadap skenario <i>default</i>	143
Gambar 4.145 Grafik persentase perbandingan kenaikan suhu <i>processor</i> pada keseluruhan skenario OC terhadap skenario <i>default</i>	144
Gambar 4.146 Perbandingan durasi dan suhu seluruh skenario	145



INTISARI

Pada era serba digital seperti saat ini, komputer merupakan salah satu kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh manusia dalam meringankan atau membantu pekerjaannya. Perkembangan teknologi komputer yang sangat cepat menyebabkan komputer yang pada masanya merupakan komputer kelas atas perlahan-lahan mulai kewalahan menjalankan aplikasi modern yang menggunakan proses komputasi berat seperti bermain game, dan rendering video. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan sebuah komputer yang biasa dipakai oleh penggunanya untuk melakukan rendering video. Adapun masalah yang ditemukan yaitu durasi waktu yang diperlukan untuk me-render video sehingga produktivitas bekerja berkurang dan juga suhu prosesor yang dinilai kelewat batas.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi, biasanya pengguna komputer akan melakukan upgrade pada hardware komputer yang mereka miliki, tetapi hal ini akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Permasalahan ini banyak di alami oleh para penyedia jasa foto atau videografi sekaligus pemilik sebuah rumah produksi, mereka kewalahan untuk mengikuti cepatnya perkembangan jaman khususnya komputer dan kamera.

Pemilik rumah produksi tentu lebih mengedepankan budget yang ada untuk investasi pada sektor kamera agar dilihat lebih profesional ketika di lapangan dan bisa mendapatkan kepercayaan klien. Sehingga budget untuk upgrade komputer semakin minim. Maka dari itu cara lain pengguna untuk mendapatkan performa komputer yang lebih tanpa mengeluarkan budget yang banyak dapat menggunakan metode overclocking. Namun tidak semua komputer dapat di overclock. Komputer tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat di overclock, misalnya menggunakan processor unlocked.

Kata Kunci : Overclock, Rendering, Processor, Unlocked

ABSTRACT

In the all-digital era such as today, computers are one of the main needs needed by humans in alleviating or assisting their work. The development of computer technology is very fast causing the computer which at the time was a top class computer slowly began to be overwhelmed by modern applications that use heavy computing processes such as playing games, and video rendering. In this study, the author will use a computer that is commonly used by users to do video rendering. The problem found is the duration of time needed to render the video so that productivity is reduced and also the processor temperature is considered to be too far.

To overcome the problems that occur, usually computer users will upgrade the computer hardware they have, but this will require no small cost. This problem is experienced by many photo or videography service providers as well as the owner of a production house, they are overwhelmed to keep up with the fast changing times especially computers and cameras.

Production house owners certainly prioritize the existing budget for investment in the camera sector to be seen more professionally when in the field and can gain client trust. So that the budget for computer upgrades is increasingly minimal. Therefore another way for users to get more computer performance without spending a lot of budget can use the overclocking method. But not all computers can be overclocked. The computer must meet several requirements in order to overclock, for example using an unlocked processor.

Keywords: Overclock, Rendering, Processor, Unlocked