## KAJIAN DISTRIBUSI SPASIAL KUALITAS AIR TANAH DI SEBAGIAN KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS

(Studi Kasus di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Geografi



Disusun oleh:

SEPTIAN PUTRI ANTIKA

NIM. 19.85.0087

PROGRAM STUDI GEOGRAFI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

## KAJIAN DISTRIBUSI SPASIAL KUALITAS AIR TANAH DI SEBAGIAN KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS

(Studi Kasus di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)

### SKRIPSI

## Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Geografi



Disusun oleh:

SEPTIAN PUTRI ANTIKA

NIM. 19.85.0087

PROGRAM STUDI GEOGRAFI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

# HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

## KAJIAN DISTRIBUSI SPASIAL KUALITAS AIR TANAH DI SEBAGIAN KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS

(Studi Kasus di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)

yang disusun dan diajukan oleh

SEPTIAN PUTRI ANTIKA

19.85.0087

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi pada tanggal 26 Mei 2023

Dosen

Sadewa Purba Sejati, S.Si, M.Sc. NIK, 190302302

### PENGESAHAN

### SKRIPSI

# KAJIAN DISTRIBUSI SPASIAL KUALITAS AIR TANAH DI SEBAGIAN

KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS

(Studi Kasus di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Septian Putri Antika

19.85.0087

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 Mei 2023

Susunan Dewan Penguii

Tanda Tangan

Nama Penguji

Sadewa Purba Sejati, S.Si, M.Sc, NIK, 190302302

Widiyana Riasasi, S.Si, M.Sc. NIK, 190302338

Afrinia Lisditya Permatasari, S.Si. M.Sc. NIK. 190302297

Skripsi ini telah diterima sebagai salah persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana Geografi

Tanggal 26 Mei 2023

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Sudarmawan, ST., MT NIK, 190302035

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SEPTIAN PUTRI ANTIKA

NIM: 19.85.0087

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul "KAJIAN DISTRIBUSI SPASIAL KUALITAS AIR TANAH DI SEBAGIAN KAWASAN GUMUK PASIR PARANGTRITIS (Studi Kasus di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)" adalah bend-betul karya sendiri, hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda situsi ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupapencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Sleman, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

Septian Putri Antika

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kajian Distribusi Spasial Kualitas Air Tanah Di Sebagian Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis (Studi Kasus di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)" dengan tepat waktu tanpa ada hambatan. Skripsi ini disusun sebagai karya ilmiah guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar S-1 pada program studi Geografi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Amikom Yogyakarta.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis tidak terlepas dari bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya.
- Bapak Sudarmawan, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas AMIKOM Yogyakarta
- Ibu Fitria Nucifera, S.Si., M.Sc., selaku Kepala Program Studi Geografi Universitas AMIKOM Yogyakarta.
- 4. Ibu Ika Afianita Suherningtyas, S.Si., M.Sc. selaku dosen wali penulis.
- Bapak Sadewa Purba Sejati, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing penulis.
- Seluruh dosen Program Studi Geografi atas bimbingan dan arahan serta ilmu yang diberikan selama di bangku perkuliahan.
- Kedua orang tua dan keluarga penulis, kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana.
- Adik tersayang, Pandu Pamungkas yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam proses pengambilan data dari awal hingga selesai.
- Teman-teman Geografi Angkatan 2019 atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya.

- 10. Sahabat "Sabtu Gembira", Venerini Ranum, Diana Rhenata, Maxda Abelarda dan Anastasia Ayu yang selalu memberikan semangat dan selalu ada dikala suka dan duka.
- Serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penulisan proposal skripsi.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan penulis ucapkan terimakasih.




## DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	vi
DAFTA	AR GAMBAR	x
DAFT	AR TABEL	xi
DAFTA	AR GRAF <mark>I</mark> K	xii
INTISA	ARI	xiii
ABSTR.	ACT	xiv
BAB 1.		1
PENDA	AHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Batasan Masalah	5
1.4	Tujuan Penelitan	5
1.5	Manfaat Penelitian	5
1.6	Keaslian Penelitian	7
BAB II	<u> </u>	10
TINJA	UAN PUSTAKA	10
ILI	Telaah Pustaka	10
II.2	Kerangka Pemikiran	
11.3	Landasan Teori	
11.3	3.1 Air Tanah	12
11.3	3.2 Kualitas Air	13
11.3	3.3 Baku Mutu Air	15
II.	3.4 Pencemaran Air Tanah	15
11.3	3.5 Perubahan Tata Guna Lahan	16
II.	3.6 Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis	17
BAB II	1	19
METO	DE DAN PENELITIAN	19
111.1	Obyek Penelitian	19
111.2	Kerangka Penelitian	23
111.3	Alat dan Bahan Penelitian	23

III.	3.1 Alat Modelling	23
III.	3.2 Alat Penelitian	24
111.	3.3 Bahan Penelitian	24
III.4	Tahapan Penelitian	25
a.	Tahap Persiapan	25
Ъ.	Tahap Kerja Lapangan	25
c.	Tahap Kerja Laboratorium	25
d.	Tahap Penyelesaian	26
BAB IV	1	27
DESKR	RIPSI WILAYAH	27
IV.1	Kondisi Geografis	27
IV.2	Kondisi Penggunaan Lahan	29
IV.3	Kondisi Hidrologi	30
IV.5	Kondisi Sosial Ekonomi	31
BAB V		34
HASIL	DAN PEMBAH <mark>ASAN</mark>	
V.1	Kondisi Eksisting Lokasi Penelitian	
V.2	Kedalaman Muka Air tanah	35
V.3	Kondisi Fisik Sumur dan Parameter Fisik Air tanah	35
V.4	Parameter Kimia dan Biologi Air tanah	38
n.	Nitrat	38
b.	Nitrit	42
c.	Bakteri E coli/Tinja	45
V.5	Baku Mutu Air tanah	
V.6	Keberadaan Sampel Air Tanah dan Sumber Pencemar Air .	51
a.	Pemukiman	51
b.	Peternakan	55
C.	Pertanian	59
d.	Pertambakan	64
e,	Pariwisata	65
V.7	Pengaruh Aktivitas Penduduk dan Kegiatan Pariwisata	69
BARV	1	72

KESIM	PULAN DAN SARAN	72
VI.1	Kesimpulan	72
	Saran	
DAFTA	AR PUSTAKA	75
LAMPI	RAN	80



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Kerangka Pemikiran	12
Gambar 2.2	Siklus Hidrologi	13
Gambar 3.1	Peta Penggunaan Lahan	20
Gambar 3.2	Peta Lokasi Titik Pengambilan Sampel	22
Gambar 3.3	Kerangka Penelitian	23
Gambar 4.1	Peta Daerah Penelitian	28
Gambar 5.1	Area wisata Gumuk Pasir dan wisata Pantai Parangtritis	34
Gambar 5.2	Sumur gali di area pemukiman	37
Gambar 5.3	Sumur suntik/bor di area pertambakan dan pertanian	38
Gambar 5.4	Sumur gali di area peternakan	38
Gambar 5.5	Peta Persebaran Kualitas Air Tanah	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	24
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Parangtritis Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Parangtritis Berdasarkan Jenis Pekerjaan	32
Tabel 5.1	Data Kedalaman Muka Air tanah di Daerah Penelitian	35
Tabel 5.2	Kondisi Fisik Sumur dan Parameter Fisik Air tanah	36
Tabel 5.3	Data kandungan Nitrat (NOs) pada penggunaan lahan	39
Tabel 5.4	Data kandungan Nitrit (NO2) pada penggunaan lahan	43
Tabel 5.5	Data kandungan E.coli pada penggunaan lahan	45
Tabel 5.6	Standar Baku Mutu Kualitas Air Tanah	49
Tabel 5.7	Hasil Uji Kualitas Air Tanah	49

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1	Grafik kandungan nitrat (NOs)	4.
Grafik 5.2	Grafik kandungan Nitrit (NO2)	4
Grafik 5.3	Grafik distribusi kandungan Nitrit (NO2)	4
Grafik 5.4	Grafik kandungan Bakteri F coli	4



### INTISARI

Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis mengalami perkembangan dan perubahan alih fungsi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Tutupan lahan mempengaruhi sedimentasi di gumuk pasir, dan faktor tersebut merupakan salah satu dampak dari adanya proses antropogenik. Sehingga terjadi pencemaran air tanah yang dapat mengancam warga di Desa Parangtritis. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kualitas air tanah di sekitar Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis serta mengidentifikasi pengaruh aktivitas penduduk dan kegiatan pariwisata terhadap kualitas air tanah di sekitar Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Penelitian ini juga memberikan gambaran distribusi spasial kualitas air tanah di sekitar di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis serta memberikan gambaran kondisi karakteristik sumber pencemar yang berasal dari aktivitas penduduk dan kegiatan pariwisata di sekitar Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Hasil dari penelitian ini adalah dari seluruh sampel yang diuji, kandungan nitrit di area penelitian masih dalam batas baku mutu air sedangkan kandungan nitrat yang telah melebihi ambang batas baku mutu berada di area pemukiman, peternakan dan wisata, sedangkan kandungan bakteri E.coli telah mencemari seluruh sampel pada setiap penggunaan lahan. Terjadinya pencemaran air tersebut disebabkan karena aktivitas manusia yang tidak terkendali sehingga menimbulkan limbah rumah tangga, limbah makanan, dan kotoran manusia/hewan.

Kata kunci : gumuk pasir, kualitas air tanah, pencemaran

### ABSTRACT

The Parangtritis Sand Dune area has experienced development and changes in land use change from non-developed land to built-up land. Land cover affects sedimentation in sandbanks, and this factor is one of the impacts of anthropogenic processes. So that there is groundwater pollution that can threaten residents in Parangtritis Village. Therefore, this study aims to identify the condition of groundwater quality around the Parangteitis Sand Dune Area and identify the influence of population activities and tourism activities on groundwater quality around the Parangtritis Sand Dune Area. This study also provides an overview of the spatial distribution of groundwater quality around the Parangtritis Sand Dune Area and provides an overview of the characteristic conditions of polluting sources originating from population activities and tourism activities around the Parangeritis Sand Dune Area. The results of this study are from all samples tested, nitrite content in the research area is still within the limits of water quality standards while nitrate content that has exceeded the quality standard threshold is in residential, livestock and tourist areas, while the content of E.coli bacteria has contaminated all samples in each land use. The occurrence of water pollution is caused by uncontrolled human activities that cause household waste, food waste, and human/animal waste.

Keywords: sand dune, groundwater, pollution