

**Sistem Pendekksi Kerusakan Batuan Candi pada Citra Digital di Balai
Konservasi Borobudur**

SKRIPSI



disusun oleh :

Ulfa Lutfiyana

17.22.1988

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2019

**Sistem Pendekripsi Kerusakan Batuan Candi pada Citra Digital di Balai
Konservasi Borobudur**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S1 pada
Program Studi Sistem Informasi



disusun oleh :

Ulfa Lutfiyana

17.22.1988

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI

SISTEM PENDETEKSI KERUSAKAN BATUAN CANDI PADA CITRA DIGITAL DI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Ulfa Lutfiyana

17.22.1988

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal 2 November 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Kusrini, M. Kom.
NIK. 190302106

PENGESAHAN
SKRIPSI
SISTEM PENDETEKSI KERUSAKAN BATUAN CANDI PADA CITRA
DIGITAL DI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Ulfa Lutfiyana

17.22.1988

telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
pada tanggal 19 Maret 2019

Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji

Dr. Kusrini, M. Kom.
NIK. 190302106

Tanda Tangan

Erni Seniwati, M. Cs.
NIK. 190302231

Ike Verawati, M.Kom.
NIK. 190302237



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Tanggal 25 Maret 2019



Krisnawati, S.Si, M.T.
NIK. 190302038

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, 25 Maret 2019



Ulfa Lutfiyana
NIM. 17.22.1988

MOTTO

*“Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu
diantara kalian”*

*“Hakikatnya hidup ini adalah pemberian, jadi dalam keadaan apapun sebisa
mungkin kita bisa memberikan yang terbaik” - K.H Jalal Syuyuti*

*“We are all human; seeking, learning, growing. We all make mistakes and wish to
be/do better. Remember to be gentle with yourself and others” - Dulceruby*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang dipersembahkan untuk :

1. Bapak Imam Hambali, Ibu Siti Waringah yang selalu menyemangati, mendukung dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi.
2. Kedua adik ku, Ahmad Saiful Mujab sebagai teman berbagi leptop untuk menyelesaikan tugas masing-masing dan Naila Fatimatuz Zahra yang selalu menghibur penulis, serta mbak Nisa dan mas Ahya yang selalu menanyakan kapan lulus.
3. Assa, mbak Ika, Festine, mbak Pucil, Upi dan Rini yang telah memberi semangat dan membersamai penulis dalam menempuh studi Transfer S1-SI di Universitas Amikom Yogyakarta ini.
4. Mas Hari selaku koordinator tim monitoring keterawatan batuan candi di Balai Konservasi Borobudur.
5. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penggerjaan Skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Sistem Pendekripsi Kerusakan Batuan Candi pada Citra Digital di Balai Konservasi Borobudur” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Kusrini, M.Kom. selaku Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Program Studi S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing selama penggerjaan skripsi.
3. Seluruh Dosen Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Tri Hartono, M.Hum. selaku Kepala Balai Konservasi Borobudur.
5. Bapak Yudi Suhartono, M.A. selaku Kepala Seksi Balai Konservasi Borobudur.
6. Hari Setyawan, S.S., M.T. selaku koordinator tim monitoring dan evaluasi keterawatan batu Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon.

Yogyakarta, 25 Maret 2018

Ulfa Lutfiyana


DAFTAR ISI

COVER	i
JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Identifikasi Masalah	4
1.5.2 Studi Literatur	5
1.5.3 Pengumpulan Data	5

1.5.4 Perancangan Sistem	5
1.5.5 Implementasi	6
1.5.6 Pengujian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.2 Dasar Teori.....	10
2.2.1 Pengolahan Citra Digital	10
2.2.2 <i>Computer Vision</i>	12
2.2.3 <i>OpenCV</i>	12
2.2.4 Konsep <i>Preprocessing</i>	13
2.2.5 Konsep Segmentasi K-means Clustering	16
2.2.6 Konsep Ekstraksi Ciri (<i>Feature Extraction</i>)	17
2.2.7 Konsep K- Nearest Neighbor (KNN).....	27
2.2.8 Monitoring Keterawatan Batuan Candi Borobudur	28
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	34
3.2 Deskripsi Instansi	34
3.2.1 Visi Instansi.....	37
3.2.2 Misi Instansi	37
3.2.3 Tujuan	38
3.3 Analisis Masalah	38
3.4 Analisis Kebutuhan	39
3.4.1 Analisis Kebutuhan Hardware	39


3.3.2 Analisis Kebutuhan Software.....	40
3.3.3 <i>Dataset</i>	40
3.4 Perancangan Sistem	40
3.4.1 Diagram <i>Image Processing</i>	41
3.4.2 <i>Preprocessing</i>	41
3.4.3 Segmentasi <i>K-means Clustering</i>	44
3.4.4 Ekstraksi Ciri/ <i>Feature Extraction</i>	46
3.4.5 Klasifikasi <i>K- Nearest Neighbor</i>	54
3.4.6 Diagram Alur Pelatihan dan Pengujian.....	58
3.5 Perancangan <i>Interface</i>	60
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Lingkungan implementasi	68
4.2 Implementasi Antarmuka	68
4.3 Pengumpulan Dataset.....	70
4.3.1 Implementasi Input Citra.....	70
4.3.2 Implementasi <i>Preprocessing</i>	71
4.3.3 Implementasi Segmentasi	71
4.3.4 Implementasi Ekstraksi Ciri Bentuk	72
4.3.5 Implementasi Ekstraksi Ciri Tekstur.....	73
4.3.6 Implementasi Klasifikasi.....	75
4.3.7 Pengujian (<i>Testing</i>)	76
4.4 Hasil dan Pembahasan.....	77
4.4.1 Ekstraksi Ciri.....	78

4.4.2 Klasifikasi	80
4.4.3 Hasil Pengujian	85
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	xviii



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekap Observasi Mikroorganisme Lumut 2016 - 2017 dalam cm ²	2
Tabel 3. 1 Contoh Ciri Citra.....	56
Tabel 3. 2 Contoh Tabel Hasil Klasifikasi	57
Tabel 3. 3 Tabel Properti Komponen.....	61
Tabel 4. 1 Contoh Citra Penyebab Kerusakan	78
Tabel 4. 2 Akurasi pada derajat 0 GLCM	85
Tabel 4. 3 Akurasi pada derajat 45 GLCM	86
Tabel 4. 4 Akurasi pada derajat 90 GLCM	86
Tabel 4. 5 Akurasi pada derajat 135 GLCM	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Transformasi Citra	11
Gambar 2. 2 Perbedaan Ukuran Penerokan Citra Lena	15
Gambar 2. 3 Citra RGB diubah menjadi Citra Grayscale	16
Gambar 2. 4 Ilustrasi Perhitungan <i>Eccentricity</i>	19
Gambar 2. 5 Ilustrasi Perhitungan <i>Metric</i>	20
Gambar 2. 6 Matriks Asal Matriks A.....	23
Gambar 2. 7 Area Kerja Matriks.....	24
Gambar 2. 8 Hubungan Ketetanggaan Antar Piksel Sebagai Fungsi Orientasi dan Jarak Spasial.....	25
Gambar 2. 9 Pembentukan Matriks Kookurensi	25
Gambar 2. 10 GLCM Simetris	26
Gambar 2. 11 Matriks Ternormalisasi	27
Gambar 2. 12 Lubang Alveol.....	30
Gambar 2. 13 Penanganan Lubang Alveol	30
Gambar 2. 14 Penggaraman	31
Gambar 2. 15 Penanganan Penggaraman dengan Pengolesan Asam Sitrat	31
Gambar 2. 16 Pencegahan Penggaraman dengan Pengolesan Araldite Tar.....	32
Gambar 2. 17 Pertumbuhan Mikroorganisme	32
Gambar 3. 1 Diagram <i>Image Processing</i>	41
Gambar 3. 2 Diagram Alur <i>Preprocessing</i>	42
Gambar 3. 3 Proses <i>Grayscale</i>	44
Gambar 3. 4 Diagram Alur Segmentasi	44
Gambar 3. 5 Diagram Alur Ekstraksi Ciri	46
Gambar 3. 6 Matriks I	48
Gambar 3. 7 Pembentukan Matriks Kookurensi(GLCM).....	48
Gambar 3. 8 Hasil Normalisasi	49
Gambar 3. 9 Diagram Alur Klasifikasi	55

Gambar 3. 10 Diagram Alur Pelatihan.....	58
Gambar 3. 11 Diagram Alur Pengujian.....	59
Gambar 3. 12 Rancangan Komponen Desain Tampilan GUI.....	61
Gambar 3. 13 Tampilan GUI	64
Gambar 4. 1 Implementasi Antarmuka Sistem	69
Gambar 4. 2 <i>Dataset Data Latih Citra Penggaraman</i>	70
Gambar 4. 3 Kode Program <i>Input Citra</i>	71
Gambar 4. 4 Kode Program <i>Preprocessing Citra</i>	71
Gambar 4. 5 Kode Program Segmentasi Citra menggunakan <i>K-Means Clustering</i> .	72
Gambar 4. 6 Kode Program Ekstraksi Ciri Bentuk.....	73
Gambar 4. 7 Kode Program Ekstraksi Ciri Tekstur menggunakan <i>Gray Level Co-occurrence Matriks(GLCM)</i>	74
Gambar 4. 8 Kode Program Klasifikasi KNN	76
Gambar 4. 9 Kode Program Memberi Label pada Data Uji	77
Gambar 4. 10 Hasil Resize Citra.....	78
Gambar 4. 11 Hasil Matriks Kookurensi Pengujian	79
Gambar 4. 12 Nilai Ciri Tekstur Pengujian	80
Gambar 4. 13 Halaman Buka Citra	81
Gambar 4. 14 Gambar Hasil Segmentasi dan Ekstraksi Ciri	82
Gambar 4. 15 Nilai Ciri Bentuk	82
Gambar 4. 16 Nilai ciri Tekstur	83
Gambar 4. 17 Hasil Klasifikasi	84
Gambar 4. 18 Hasil Klasifikasi	84
Gambar 4. 19 Grafik Akurasi pada derajat 0 GLCM.....	85
Gambar 4. 20 Grafik Akurasi pada derajat 45 GLCM.....	86
Gambar 4. 21 Grafik Akurasi pada derajat 90 GLCM.....	86
Gambar 4. 22 Grafik Akurasi pada derajat 135 GLCM.....	87

INTISARI

Candi Borobudur merupakan candi yang mana bangunannya berupa batu andesit yang berada di ruang terbuka sehingga, batuan candi akan rentan terhadap berbagai masalah yang dapat menyebabkan batuan mengalami kerusakan dan pelapukan. Penyebab kerusakan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal seperti perubahan iklim, cuaca serta perubahan jaman.

Seiring perubahan – perubahan tersebut guna menjaga kelestarian candi maka dilakukan monitoring keterawatan candi. Metode observasi yang dilakukan tim monitoring dengan mengamati dan mencatat penyebab kerusakan disetiap sisi permukaan batu. Karena indra penglihatan memiliki tingkat ketelitian untuk mengklasifikasi objek, pada penelitian ini dibuat sistem yang dapat mempelajari penyebab kerusakan pada objek melalui file gambar yang diuji. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi akuisisi citra, *preprocessing*, segmentasi dengan *K-means clustering*, ekstraksi ciri bentuk dan tekstur, klasifikasi. Metode ekstraksi ciri tekstur yang digunakan adalah *Gray Level Co-occurrence Matrix*(GLCM) dan metode klasifikasi menggunakan *K-Nearest Neighbor*(KNN).

Pada pengujian ini menggunakan sebanyak 70 jenis batuan yang terdapat penyebab kerusakan (alveol, mikroorganisme, penggaraman) yang terbagi atas dua data, yaitu data latih dan data uji dengan komposisi 44 data latih, 26 data uji. Kemudian dilakukan pengujian pada dataset citra uji sebanyak 26 citra terdiri dari 8 citra alveol, 11 citra mikroorganisme dan 7 citra penggaraman. Tingkat akurasi tertinggi diperoleh sebesar 57,69% dengan menggunakan parameter derajat GLCM $\theta=45^\circ$ dan $k=7$.

Kata Kunci : Pengolahan Citra Digital, Pendekripsi Kerusakan Batuan, *K-Means Clustering*, *Gray Level Co-occurrence Matrix* (GLCM), *K-Nearest Neighbor* (KNN).

ABSTRAK

Borobudur is a temple where the building from andesite which is in an open space so that the temple stone will be susceptible to various problems that can cause stones to be damage and weathering. The damage caused by internal and external factors such as climate change, weather and changing times.

Along with these changes to maintain the preservation of the temple, monitoring of the temple's maintenance was done. The observation did by the monitoring team by observing and recording the type of damage on the stone surface. Because the eyes has a level of accuracy to classify objects, In this research, a system can be made that can study the types of damage to objects through the image file being tested. Stage performed in this study include image acquisition, preprocessing, segmentation with K-means clustering, extraction of features of shape and texture, classification. The method of texture feature extraction is Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) and the classification method used K-Nearest Neighbor (KNN).

In this test used 70 types of rocks that have causes of damage (alveol, mikroorganisme, penggaraman) which are divided into two data, training data and testing data with a composition of 44 training data and 26 testing data. Then the testing of the test image dataset was 26 images consisting of 8 alveol images, 11 mikroorganisme images and 7 penggaraman images. The highest level of accuracy was obtained at 57.69% using the GLCM degree parameter $\theta = 45^\circ$ and $k = 7$.

Keywords: digital image processing, rock damage detection, k-means clustering, Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM), K-Nearest Neighbor (KNN).

Keywords: Digital Image Processing, Rock Damage Detection, K-Means Clustering, Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM), K-Nearest Neighbor (KNN).

